CE N° 2192

APPAREIL N° : 2192 L1

INTERVENANT : DT

CG
PORTES AUTOMATIQUES
Tél. 01 34 71 18 70

Rapport d'intervention
0178848

Le 05.01.22 de 10 H 50 à 11 H 20

ADRESSE : 6 R, avenue Jean Moulin
93 Gentreuil

	CG	AUTRE
PORTE A CONTRE POIDS		
PORTE A RAILS		
PORTE A LA FRANÇAISE		

	CG	AUTRE
PORTE COULISSANTE		X
PORTE SECTIONNELLE		
PORTE PIETON		

	CG	AUTRE
BARRIERE		
BORNE		
AUTRE :		

ENTRETIEN ☐

VERIFICATION SECURITE ☐ CONTROLE DEBRAYAGE ☐
CONTROLE SERRAGE ☐ NETTOYAGE / DEPOUSSIERAGE ☐
REGLAGE ☐ ESSAI SYSTEME D'OUVERTURE ☐
GRAISSAGE ☐ VERIFICATION SIGNALETIQUE ☐

DÉPANNAGE X TRAVAUX ☐

CG Porte bloquée ouverte

CG Recherche défaut. Pb roulette de guidage haute hs et blog sur le haut du portail (voir photo).

OBSERVATIONS :

CG Porte à l'arrêt ce jour. Faire devis remplacement des roulettes.

KOPAL Φ: 140 mm largeur : 25 mm

Pièces :

Signature Client :